

SÄKERHETS DATABLAD

Revisionsdatum 2007-06-26
Varuinfnr:

...WYNN'S SUPREMIUM DIESEL

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn ...WYNN'S SUPREMIUM DIESEL
**Producent-
importör** Specialoljeimportören i Malmö AB
BOX 50337
202 13 MALMÖ
Telefon: 040-186600 Fax: 040-186700 Jourtelefon 1: 08-331231 -112

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNEAS KLASSIFICERING

Ingrediens	Innehåll	CAS-nr	EC-nr	FH	FB	FM	KL	R-Fraser
2-Ethylhexyl nitrate	60-100	27247-96-7		Xn	N		20 44	51/53 65
Polymer	10-30							
Benzene, mono-C4-9-alkylderivater.	1-5	68784-56-5		Xn	N		51/53	65 66 67
Solventnafta (petroleum), tung aromatisk	1-5	64742-94-5	265-198-5	Xn			65	
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk	<1	64742-95-6		Xn	N		51/53	65 66 67

Kodförklaring FB/FH/FM=Farokod brand/-hälsa/-miljö, T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

3. FARLIGA EGENSKAPER

RISKSAMMANFATTNING: FARLIGT VID INANDNING. EXPLOSIONSRISK VID UPPVÄRMNING I SLUTEN BEHÅLLARE. FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning Frisk luft och vila. Om personen slutat andas, ges konstgjord andning. Lärarhjälp vid andningsbesvär.
Hud Tag genast av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Vid kontakt med varmt smält material, kyl ner brännskadan med mycket kallt vatten under en lång stund. Uppsök läkare vid brännskador eller irritation.
Ögon Skölj genast med mycket vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring Skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Omedelbart till sjukhus. Håll personen stilla.
Information till läkare Aspiration på grund av kräkning kan medföra kemisk lunginflammation, vilket kan vara dödligt.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga släckmedel Kan släckas med koldioxid, pulver, skum eller vatten i spridd stråle.
Olämpliga släckmedel Riktad vattenstråle.
Brand/explosions risker Vid brand utvecklas kolmonoxid. Ångerna är tyngre än luft och sprids längs med marken.
Skyddsutrustning för brandmän Användning av andningskydd med friskluftstillförsel rekommenderas.

SÄKERHETS DATABLAD

Revisionsdatum 2007-06-26
Varuinf.nr:

...WYNN'S SUPREMIUM DIESEL

Annan information Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder Använd beskriven skyddsutrustning. Sörj för god ventilation.

Åtgärder för att skydda miljön Får ej komma ut i avloppet.

Saneringsmetoder Absorberas med avsett material eller samlas upp och levereras till närmaste mottagningsstation för destruering. Vid större utsläpp kontakta Räddningstjänsten eller närmaste polismyndighet.

Annan information Spill samlas och kastas som specialavfall. Ångorna är tyngre än luft och sprider ut sig längs marken. Observera risken för antändning och explosion.

7. HANTERING OCH LAGRING

Speciella egenskaper och risker Får ej användas i närheten av öppen eld eller glödande material. Behållare och utrustning måste jordas. Elektrostatisk laddning kan uppstå vid hantering av produkten.

Råd för säker hantering Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Tobaksrökning och förtäring av mat eller dryck får ej förkomma i området där materialet används. Sörj för god ventilation. Undvik statisk elektricitet. Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. Använd ej öppen eld eller svetsutrustning i behållarens närhet.

Föreskrifter lagring Förvaras på torr och väl ventilerad plats, ej i närheten av eld och direkt solljus. Temperaturen får ej överstiga 45°C. Förvaras svalt.

Annan information Produkten är stabil i 12 månader.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Hygieniska gränsvärden

Förebyggande åtgärder Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Sörj för god utsugsventilation. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Andningsskydd Undvik inandning av ångor. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsmask typ A

Ögonskydd Använd godkända skyddsglasögon.

Skyddshandskar Skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Handskar av neopren.

Skyddskläder Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddskläder användas.

Annan information Iakttag god arbetshygien.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

